

ANEXO FOTOGRAFICO



Imagen 1. Localización del antiguo partididor situado en la Calle Jardín. Fue remodelado con la conexión del Canal Bajo del embalse de La Cierva, siguiendo el modelo de sifón. Todavía se utiliza para dar servicio a algunos regantes, que conservan el riego a manta.



Imagen 2. Antiguos restos, situados enfrente del cerro de La Almagra, en el río Mula, que parecen ser de carácter hidráulico



Imagen 3. Visión del azud de Cara (en el cauce del río Mula) y situación del nacimiento de la acequia, entre los restos de vegetación de la margen izquierda (a la derecha de la fotografía)



Imagen 4. Antigua acequia del Camino Viejo de Murcia, operativa en agosto de 2011. Servía para el riego a manta de diversas propiedades de la huerta



Imagen 5. Estado actual del cubo de entrada al molino Pintado, anegado de maleza y en mal estado.



Imagen 6. Antiguo acueducto de la acequia del azud de Villa Herrera, en el paraje de El Cigarralejo



Imagen 7. Salto de agua no funcional en la Acequia Mayor, situado por encima del molino de Felipe. La caída de agua dio servicio a una antigua fábrica que generaba luz eléctrica.



Imagen 8. Ramal de riego, descubierto en las obras de remodelación de la Gran Vía, durante el año 2022, en la unión de esta calle con Avenida Explanada.



Imagen 9. Adoquinado de la Calle de los Sastres, donde se localiza el antiguo discurrir de la Acequia Mayor, a la izquierda de la calle



Imagen 10. Ribera de los Molinos, donde se observa el antiguo salto de agua, el partidador de Alta y los edificios de los molinos de Felipe y Diego.